



断面X-X

呼 び		フランジ											ボルト・ナット				
B	A	D	A	G	S	E	H	T	t	C	h	ボルト 穴数	呼び d	L	B	H ₁	H ₂
1/2	15	73	27	32	23	10	6	13	3	48	12	3	M10	40	20	7	8
3/4	20	79	33	38	23	12	6	15	3.5	54	12	3	M10	40	20	7	8
1	25	87	42	46	23	14	8	17	3.5	62	12	4	M10	40	20	7	8
1 1/4	32	107	54	57	28	16	9	19	4	76	15	4	M12	55	22	8	10
1 1/2	40	112	60	63	28	17	10	20	4	82	15	4	M12	55	22	8	10
2	50	126	73	78	28	21	11	24	5	95	15	4	M12	60	22	8	10
2 1/2	65	155	89	94	35	23	12	27	5.5	118	19	4	M16	70	28	10	13
3	80	168	102	107	35	26	13	30	6	131	19	4	M16	70	28	10	13
4	100	196	130	133.5	35	32	16	36	7	159	19	4	M16	85	28	10	13
5	125	223	157	162	35	36	19	40	8	186	19	6	M16	90	28	10	13
6	150	265	182	193	41	36	21	40	9	220	24	6	M20	95	36	13	16

・注2: メートルねじの詳細は、JIS B 0205による。
 ・注1: Rcねじの詳細は、JIS B 0203による。

2	ボルト・ナット		SS400	
1	組フランジ		FCMB275-5	
品番	品 名	数量	材 質	備 考
寸法	1/2~6 ^ø		日本継手株式会社	
名称	組みフランジ	略号	F	
図名	ねじ込み式可鍛鉄製管継手 (JIS継手)	図番	H-0034	改訂 1 2019.12.11